


# Factura

<b>Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.</b>	<b>Factura Nr. : SP3288245</b> Nr. Aviz ins. marfa : Data Fact.: 08.06.2021	<b>CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL</b>  Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012 CUI/CNP: RO31012790 Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3  Romania BUCURESTI
Conditii de plata: OP Data Scadente: 20.09.2021		Cod Client: Tel. Mobil: Tel./Fax.:
Nr. O.R. : 310096094		



Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj		Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare	
1		08.06.2021					08.06.2021	
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Manopera</b> OG CTR GEOM TRENURI FATA SI SPATE CURATAT PLACUTE FRANA OS DIAGNOST CIRCUIT DE FRANARE OS CONTROL RAMPA OG CURATARE FRANA SPATE							<b>289,80</b>	
<b>TOTAL (fara TVA) Manopera</b>								
<b>Piese</b> SPRAY							<b>17,33</b>	
<b>TOTAL (fara TVA) Piese de schimb</b>								

Numar ore facturate:

Semnatura si stampila furnizorului  Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil  CNP:	Date privind expeditia Numele delegatului  Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP. : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08.06.2021 Acu 15:34	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) TVA  <b>TOTAL de plata 365,48</b>
---	---	---	---