

# Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.		Factura Nr. : SP3235172	CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE
Nr.Reg.Comert:		Nr. Aviz ins. marfa :	SECTOR 3 S.R.L.
CUI:		Data Fact.: 27.03.2019	
Sediul:		Conditii de plata: OP	Nr.Reg.Comert:
		Data Scadenta: 27.03.2019	CUI/CNP:
Capital Social:		Asigurator:	Sediul:
Banca:			Banca:
Contul:			Contul:
Banca:			
Contul:			
Banca:			
Contul:			
Tel./Fax.:		Nr. O.R. : 310074921	Cod Client:
			Tel. Mobil:
			Tel./Fax.:

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	UU1HSDC5G52470558	27.03.2019				27.03.2019		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diverse								
INSPECTIE TEHNICA PERIODICA								
TOTAL (fara TVA) Articole Diverse							100,84	
Manopera								
OS CTR FUNT CALCULATOARE								
OS CONTROL RAMPA								
TOTAL (fara TVA) Manopera							56,00	

Numar ore facturate: 0,80 ore

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	156,84
Date privind intocmirea facturii	Buletinul/cartea de identitate		TVA	29,80
Nume si prenume <u>responsabil</u>	Seria: Nr.			
CNP:	CNP.:	Semnatura clientului		
	Mijlocul de transport:	pe avizul de insotire a		
	Nr. Inmat.:	marfii certifica		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	primirea facturii	TOTAL de plata	186,64
	La data de 27.03.2019 Acu 12:08			