

Furnizor: **S.C. TENSCON S.R.L.**
 Nr. Ord. Reg. Com./An: _____
 C.I.F.: _____
 Sediul: _____
 Cont: _____
 Banca: _____

Cumpărător: *Adm. Univ. "Traian Vuia" Buzău*
 (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. reg. com/var: _____
 C.I.F.: _____
 Sediul: _____
 Localitatea: _____
 Județul/sectorul: _____
 Cont RO: _____
 Banca: _____

Seria **TEN** nr. **0194**
FACTURĂ
 Nr. facturii: **0194**
 Data (ziua, luna, anul): **08/07-2019**
 Nr. aviz însoțire marfă: _____
 (dacă este cazul)

Cont: _____
 anca: _____
 apital social: _____
 Cota T.V.A. **19** %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
<i>Contract Nr. din 10/06-2019</i> <i>Prestarea serviciilor de asistență tehnică</i> <i>pe baza măsurilor de nefuncționare:</i> <i>- Testarea instalației de tratare a apelor</i> <i>diagnosticele fete - preluare</i> <i>- Analiza celor trei stadii de tratare</i> <i>- Instruirea personalului care se ocupă de</i> <i>și măsura pe baza analizei probelor de laborator</i> <i>specifice</i>					
Numele delegatului: _____ Nr. / C.I. Seria _____ nr. _____ eliberat de _____ Loc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a făcut în prezenta noastră la data de _____ ora _____ Semnătura _____			Total din care: _____ accize _____ Semnătura de primire _____	4000 Total de plată (col. 5 + col. 6) 4760	760 X