

Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.

Factura Nr.: SP3249899

Nr. Aviz ins. marfa:

Data Fact.: 11.10.2019

CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012

CUI/CNP: RO31012790

Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3

Romania BUCURESTI

Conditii de plata: Numerar

Data Scadenta: 11.10.2019

Asigurator:

Banca:

Contul:

Cod Client:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Nr. O.R.: 320077041

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei			Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare	
1		08.10.2019			16212			08.10.2019	
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Manopera OG INLOC FILTRU HABITACLU OG REVIZIE VEHICUL OS CTR FUNT CALCULATOR		MC016170 MC010048 MC010313							
TOTAL (fara TVA) Manopera									
Piese *FILTRU HABITACLU		272775081R							
TOTAL (fara TVA) Piese de schimb									
Numar ore facturate:		2.00 ore							

Numar ore facturate: 2,00 ore

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) TVA
Date privind inlocuirea facturii Nume si prenume responsabil	Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP: : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 11.10.2019 Acu 14:34	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 335,39

Telefoane utile:
Comentariu autc