

Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.

Factura Nr. : SP3249994

Nr. Aviz ins. marfa :

Data Fact.: 14.10.2019

CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012

CUI/CNP: RO31012790

Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3

Conditii de plata: OP

Data Scadenta: 14.10.2019

Asigurator:

Romania BUCURESTI

Banca:

Contul:

Cod Client: 072626

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Nr. O.R. : 320077213

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1		14.10.2019	6528			14.10.2019		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Manopera OG INLOC FILTRU HABITACLU OG REVIZIE VEHICUL OS CTR FUNT CALCULATOARE	MC016170 MC010048 MC010313							
TOTAL (fara TVA) Manopera								
Piese *FILTRU HABITACLU	272775081R							
TOTAL (fara TVA) Piese de schimb								

Numar ore facturate: 2,00 ore

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) TVA
Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil	Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de 14.10.2019 Acu 13:48	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 335,39

Telefoane utile:
Comentarii abt