

## Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.	Factura Nr. : SP3258879 Nr. Aviz ins. marfa : Data Fact. : 05.02.2020	CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.  Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012  Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3  Romania BUCURESTI
Conditii de plata: OP Data Scadenta: 05.02.2020 Asigurator:		
<b>Nr. O.R. : 310083424</b>		

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	UU1HSDC5G52470558	05.02.2020	73206	B35AST	HSA	05.02.2020		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Manopera</b> OS CTR FUN; CALCULATOARE OS VERIFICARE ELECTRICA CABLAJ MOTOR OS CURATAT MUFE								
<b>TOTAL (fara TVA) Manopera</b>								

Semnatura si stampila furnizorului  Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil	Date privind expeditia Numele delegatului  Buletinul/cartea de identitate Seria:       Nr. CNP. : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de 05.02.2020   Acu 12:32	Semnatura de primire   Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA)  TVA  <b>TOTAL de plata</b> <b>166,60</b>
---	--	--	--

