

## Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.	Factura Nr. : SP3265888 Nr. Aviz ins. marfa : Data Fact.: 11.06.2020	CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Nr.Reg.Comert: J40/12025/1991 CUI: RO1590376 Sediul: STR. SPLAIUL UNIRII, NR. 311, SECTOR 3 BUCURESTI, ROMANIA Capital Social: 20 511 700 Lei	Conditii de plata: OP Data Scadenta: 21.06.2020 Asigurator:	Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012 CUI/CNP: RO31012790 Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SC CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3 Romania BUCURESTI
Nr. O.R. : 310085310		Cod Client: 072626

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	UU1L5220861880728	13.05.2020	25827	B306AAS	LSOR	13.05.2020		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Manopera</b>								
OS TEST VEHICUL	MCD A0145	or	0,30	10,00 %	100,00	90,00	27,00	5,13
OG +NLOC PL+CU+ DE FR-N+ FA+	MCD A3592	or	0,70	10,00 %	90,00	81,00	56,70	10,77
<b>TOTAL (fara TVA) Manopera</b>							<b>83,70</b>	
<b>Piese</b>								
SET PLACUTE FRANA	410602581R	I	1,00	10,00 %	160,53	144,48	144,48	27,45
<b>TOTAL (fara TVA) Piese de schimb</b>							<b>144,48</b>	

Numar ore facturate: 1,00 ore

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	228,18
Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil	Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP. : Mijlocul de transport: Nr. Inmat. : Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 11.06.2020 Acu 7:42	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	43,35
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>271,53</b>

