

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Calea Vitan Nr.242
Bucuresti, 031295
Romania

Adresa de livrare:
str. Chicirei nr. 39-45
Bucuresti, 31872
Romania

Termeni de plată: Cash in Advance
Nr. client: 1649432

Nr. cod fiscal: RO31012790
Nr. CA client: mail

Reprezentant service:
Nr. RSR: 1-487197240
Nr. comandă: 1-487544984
Nr. factură: 20100361
Data facturii: 29-iul-2020

Desc. unitate:
Fabricație:
Model:
Config:
Nr. de înmatriculare:
Nr. identificare vehicul:

Nr. de serie:
Model produs:
Mila/Km/Ore:
Citire:
Data în service:
Data defecțiunii: 28-iul-2020

RECLAMAȚIE:

CAUZĂ:

REMEDIU:

Inlocuire pompa apa

ACOPERIRE:

Rând	Articol	Descriere	Cant.	Unitate de măsură	Preț unitar	Valoare acoperire	Tip acoperire	Preț net	Valoare externă
1		Labour							557,79
2		Travel Labour							340,04
3	5579024	KIT,WATER PUMP	1	Each	1.083,80			1.083,80	1.083,80
4		Software connection charge	1	Each	205,89			205,89	205,89



Nr. factură: 20100361

Acoperiri aplicate:	Categorie	Total reparație	Valoare acoperire	Pret final
	Total piese	1.083,80	0,00	1.083,80
	Total manoperă	897,83	0,00	897,83
	Total diverse	205,89	0,00	205,89
		Moneda: RON	Subtotal: Total Tax 19%:	2.187,52 415,62
Sumă totală factură:				2.603,14
Mesaj: Unitățile murdare trebuie returnate în termen de 60 de zile pentru rambursarea valorii, însoțite de documentul „Autorizație de returnare a mărfii Cummins”. Bunurile deteriorate sau care nu mai sunt în ambalajul original nu pot fi returnate.				
Solicitările de rambursare în garanție pentru articole defecte trebuie trimise în termen de 60 de zile, însoțite de factura Cummins.				
Aspecte juridice: Toate ofertele și contractele noastre pentru realizarea de vânzări și/sau servicii sunt supuse Termenilor și condițiilor noastre generale. O copie a acestor condiții vă este înmănată dvs. Respingem în mod explicit, prin prezenta, orice alte condiții.				
Acceptată de: _____				
		NUME	SEMĂTURA	DATA