

Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.

Factura Nr.: SP3294696

Nr. Aviz ins. marfa:

Data Fact.: 28.09.2021

CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012

CUI/CNP: RO31012790


Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3

Conditii de plata: OP

Data Scadenta: 18.10.2021

Asigurator:

Romania BUCURESTI



Nr. O.R.: 310099084

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei		Kilometraj	Nr inmatriculare		Tip APV	Data livrare	
1	UU1L5220X61880746	28.09.2021		33977	B307AAS		L8N	28.09.2021	
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
REVIZIE ANDURANTA BENZINA RN 0700 / 10W40 diagnostic electronic									

Manopera

OS INLOC FILTRU HABITACLU	MCDA0025
OS INLOCX3 BUJIE DE APRINDERE	MCDA001F
OS DEM-REM FILTRU DE AER	MCDA045H
OG REVIZIE VEHICUL	MCDA0514
OS CTR FUNT CALCULATOR	MCDA0313
INLOCUIRE BEC X 3	MC01161616
OG INLOCX2 DISC DE FRANA FATA	MC013412
OS DIAGNOST CIRCUIT DE FRANARE	MC010101

TOTAL (fara TVA) Manopera

Piese

GARNITURA BUSON ULEI	110265505R
FILTRU AER	165467674R
BUJIE ALUMINIU	224018760R
FILTRU HABITACLU	272773277R
SET DISC FRANA	402065345R
PLACUTE FRANA	410602396R
DACIA OIL PLUS EXTRA 10W40 4L	6001999712
BEC 12 V 21 - 5 W P 25 - 2	7703097179
BEC 12 V - 5 W	7703097516
FILTRU ULEI	8200768927
SPRAY	COB200775C

TOTAL (fara TVA) Piese de schimb

Numar ore facturate: 3,70 ore

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP.: Mijlocul de transport: AUTO Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de 28.09.2021 Acu 13:32	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) TVA TOTAL de plata	1.576,13
------------------------------------	--	--	---	----------