

Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.

Factura Nr.: SP3295139

CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR
3 SRL

Nr. Aviz ins. marfa:

Data Fact.: 30.09.2021

Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012


CUI/CNP: RO31012790

Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3

Conditii de plata: OP

Data Scadenta: 20.10.2021

Asigurator:



Romania BUCURESTI

Nr. O.R. : 310099206

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	VF1HJD40961724305	30.09.2021	49494	B305AAS	HMM	30.09.2021		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVIZIE ANDURANTA BENZINA RN 0700 / 10W40 Diagnostic electronic Inlocuire placute de frana fata								

Manopera

OS INLOC FILTRU HABITACLU	MCDA03YB
OS DEM-REM FILTRU DE AER	MCDA1400
OS INLOCX4 BUJIE DE APRINDERE	MCDAA1L3
OG-REVIZIE VEHICUL	MCDA0514
OS CTR FUNT CALCULATOARE	MCDA0313
OS DIAGNOST CIRCUIT DE FRANARE	MC010101
OG INLOC PLACUTA DE FRANA FATA	MC013738

TOTAL (fara TVA) Manopera

Piese

GARNITURA BUSON REZERVOR	1102601M02
FILTRU ULEI	152085758R.
FILTRU AER	165467674R.
BUJIE	224019372R.
FILTRU HABITACLU	272773277R.
COLECTIE PLACUTE FRANA	410A12582R.
LICHID RACIRE GLACEOL RX TYPE D 1 L	6001997196.
ULEI DACIA PLUS EXTRA 10W40 1L	6001999711.
DACIA OIL PLUS EXTRA 10W40 4L	6001999712.
SPRAY	COB147

TOTAL (fara TVA) Piese de schimb

Numar ore facturate:

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) TVA
Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil	Identificarea de identitate Seria: Nr. CNP. : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra. La data de: 30.09.2021 Acu 15:47	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 1.661,31