

Factura

Furnizor: S.C. AUTO COBALGESCU S.R.L.	Factura Nr. : SP3298663 Nr. Aviz ins. marfa : Data Fact.: 25.11.2021	CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
	3	Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012 CUI/CNP: RO31012790 Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3 Romania BUCURESTI
	Conditii de plata: OP Data Scadenta: 15.12.2021 Asigurator:	
 Nr. O.R. : 310100960		Cod Client: Tel. Mobil: Tel./Fax.:

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	VF1HJD40461724289	25.11.2021	80247	B304AAS	HMM	25.11.2021		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVIZIE ANDURANTA BENZINA RN 0700 / 10W40 Diagnostic electronic Kit curea accesorii								

Manopera

OS INLOC FILTRU HABITACLU	MCDA03YB
OS DEM-REM FILTRU DE AER	MCDA1401
OG REVIZIE VEHICUL	MCDA0514
OS CTR FUNT CALCULATOARE	MCDA0311
OG INLOC CUREA DE ACCESORII	MCDAA0HD
OG CURATARE FRANA SPATE	MC013735
OS DIAGNOST CIRCUIT DE FRANARE	MC010101


TOTAL (fara TVA) Manopera

Piese

GARNITURA	1102601M02.
CUREA ALTERNATOR	117205678R.
FILTRU ULEI	152085758R.
FILTRU AER	165467674R.
FILTRU HABITACLU	272773277R.
ULEI DACIA PLUS EXTRA 10W40 1L	6001999711.
DACIA OIL PLUS EXTRA 10W40 4L	6001999712.
SPRAY	COB147
APA DISTILATA	COB170
ANTIGEL ROSU G12	COBP999-G12

TOTAL (fara TVA) Piese de schimb

Numar ore facturate:

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)
Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil	Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP. : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de 25.11.2021 Acu 9:47	 Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 1.092,68

