

# Factura

Furnizor: S.C. AUTO CARALCESCU S.R.L.

Factura Nr. : SP3306279

Nr. Aviz ins. marfa :

Data Fact.: 12.04.2022

CLIENT: Societate ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR  
3 SRL

Nr.Reg.Comert: J40/14752/2012

CUI/CNP: RO31012790

Sediul: CAL. VITAN, NR.242, ET.P, CAM.6, SCT.3

Conditii de plata: OP  
Data Scadenta: 02.05.2022  
Asigurator:

Romania BUCURESTI

Nr. O.R. : 310104352

pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	UU1L5220X61880813	12.04.2022	37138	B310AAS	L8N	12.04.2022		
Denumire produs sau servicii	Cod Repar	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Manopera</b> OS CTR FUNT CALCULATOARE OS VERIFICARE CABLAJ MOTOR								
<b>TOTAL (fara TVA) Manopera</b>								

mar ore facturate:

Semnatura si stampila furnizorului  Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil  CNP:	Date privind expediția Numele delegatului  Buletinul/carnea de identitate Seria: Nr. CNP.: Mijlocul de transport: AUTO Nr. Inmat.: B309AAS Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12.04.2022 Acu: 13:47	Semnatura de primire   Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA)  TVA  <b>TOTAL de plata</b> <b>106,86</b>
---	--	--	--

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR  
3 SRL  
Nr. 12/102/01 An 2022