

Numar: ICGS 917

Data: 10/05/2023

Data scadenta: 09/06/2023

Furnizor: INTER.CARGO GRUP SRL

Cumparator: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/14752/2012

CIF/CNP: RO31012790

Sediul: CALEA VITAN, NR.242, ET.1,BUCURESTI

Judetul: Romania,BUCURESTI

Banca:

Cont:

10 05 10268
2023

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	TIJA FILETATA M10-1M						
2	SPRAY FRANA						
3	PLACA PRESIUNE AMBREIAJ						
4	DISC AMBREIAJ						
5	FURCA AMBREIAJ						
6	RULMENT PRIZA DIRECTA						
7	VOLANTA						
8	SURUB VOLANTA						
9	SIMERING ARBORE COTIT						
10	SERVOMECHANISM AMBREIAJ						
11	INL CILINDRU AMBREIAJ						
12	INL VOLANTA+KIT MONTAJ VOLANTA						
13	INL KIT DUBLUAMBREIAJ						
Masini: _____ si _____		Comanda reparatii: C10916					
<p>Intocmit de: _____</p> <p>*Factura este valabila fara semnatura si stampila cf art. 319 (29) din Codul Fiscal.</p> <p>*Nu se acorda garantie pentru piesele, materialele si subansamblele aduse de Client.</p> <p>*Garantie manopera: 90 de zile de la data facturarii. Garantie produse in conformitate cu legea 449 din 2003, republicata.</p>							
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegat Act identitate , nr: Elib. Nr. mijloc transport Semnaturile.....	Total					
		Semnatura de primire	Total factura		22,875.99 RON		